

Акт о приемке выполненных работ по содержанию и текущему ремонту жилья общего имущества многоквартирного дома по адресу: ул. Крылова, д. 8 за 2021 год.

№ п.п.	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	СТОЙМОСТЬ единицы, РУБ.	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ИТОГОВАЯ ИЧ. НОСТЬ В РАБОТАХ	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЭХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.
2.5													
Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование													
1	2.5.6.8	Обслуживание однофазных счетчиков электроэнергии	100 счетчиков	2187,723441	0,45	12	4 965,75	0,00	0,00	4 727,40	1 127,40	995,15	11 813,71
2	2.5.6.9	Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии	100 счетчиков	5250,536258	0,02	12	529,68	0,00	0,00	504,26	120,26	105,94	1 260,13
2.6													
Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров													
3	2.6.8.1	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	170,642428	2,2561	2	323,65	0,00	0,00	308,11	73,48	64,73	769,97
4	2.6.8.2	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	1000 кв.м. общей площади	1360,76398	2,2561	2	2 580,89	0,00	0,00	2 457,01	585,96	516,18	6 140,04
5	2.6.8.6	Осмотр железобетонных перекрытий	1000 кв.м. полов	675,239237	2,2561	2	1 280,69	0,00	0,00	1 219,22	290,76	256,14	3 046,81
6	2.6.8.7	Осмотр железобетонных покрытий	1000 кв.м. полов	552,020399	2,2561	2	1 046,99	0,00	0,00	996,73	237,70	209,40	2 490,83
7	2.6.8.8	Осмотр внутренней отделки стен	1000 кв.м. общей площади	1971,501423	2,2561	2	3 739,25	0,00	0,00	3 559,77	848,94	747,85	8 895,81
8	2.6.8.9	Осмотр заполнения дверных и оконных проемов	1000 кв.м. общей площади	1478,626068	2,2561	2	2 804,44	0,00	0,00	2 669,82	636,71	560,89	6 671,86
9	2.6.9.2	Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков	1000 кв.м. кровли	1380,050996	0,3349	2	388,54	0,00	0,00	369,89	88,21	77,71	924,36
0	2.6.10	Осмотр системы мусороудаления	1000 пог.м. мусоропровода	2208,081594	0,27	2	501,20	0,00	0,00	477,14	113,79	100,24	1 192,36
1	2.6.11.1	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	100 квартал	29572,52135	0,45	2	11 187,42	0,00	0,00	10 650,42	2 539,95	2 237,48	26 615,27
1	2.6.11.4	Проверка исправности канализационных вытжек	1000 кв.м. общей площади	1837,68769	2,2561	2	3 485,45	0,00	0,00	3 318,15	791,32	697,09	8 292,01
2	2.6.13.1	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	4435,878203	0,09	2	335,62	0,00	0,00	319,51	76,20	67,12	798,46
3	2.6.15.1.1	Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)	1 прибор учета	49,287536	45	2	1 864,57	0,00	0,00	1 775,07	423,32	372,91	4 435,88
1	2.6.15.1.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)	1 прибор учета	43,754468	45	2	1 655,25	0,00	0,00	1 575,80	375,80	331,05	3 937,90
5	2.6.15.2.1	Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб	1 прибор учета	78,860057	1	12	397,77	0,00	0,00	378,68	90,31	79,55	946,32
6	2.6.15.2.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	43,754468	1	12	220,70	0,00	0,00	210,11	50,11	44,14	525,05
7	2.6.15.4.1	Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	78,860057	1	6	198,89	0,00	0,00	189,34	45,15	39,78	473,16
8	2.6.15.4.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	43,754468	1	6	110,35	0,00	0,00	105,05	25,05	22,07	262,53
1	9					ИТОГО:	37 617,11	0,00	0,00	35 811,49	8 540,44	7 523,42	89 492,46

Примечание: Визуальный осмотр, снятие и запись показаний с узла учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) производились с января по март и с октября по декабрь 2006г. (6 месяцев)

Исполнитель: И.А. Шабцова

Гл. инженер ООО "Управляющая компания "Баланс"

Н.М. Ореховский

Представитель собственников жилья

Директор ООО "Управляющая компания "Баланс"

М.Л. Ореховский